

Fehlauslösung BMA Hard Süd

Toolbox



[Drucken](#)



[PDF](#)



[Weiterempfehlen](#)



[RSS Abonnieren](#)

Veröffentlicht

12:27:00 30.07.2018

Matthias Streit

Alarmierung: 12:27 Uhr

Aufgrund eines technischen Defekt, in einem Heizraum,
hat die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Einsatzende: 12:52 Uhr

Eingesetzte Fahrzeuge:

FL 1/44/2 (LF20)

<http://feuerwehr-steisslingen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=98&pdfview=1>